


3413.0

Schraubendruckfedern - rundem Drahtquerschnitt
Compression springs - round wire, not painted springs, with anti-rust lubricant
Molle per stampi - filo tondo

Vijačne, tlačne vzmeti - okrogla žica, nebarvana s protikorozijskim nanosom
Spirálové pružiny - kruhový profil drátu
Opruga, okrogla žica



3413.0 - d₁ x L₀

S ₁ (16%L ₀)		S ₂ (24%L ₀)		S ₃ (28%L ₀)		S _n (32%L ₀)		c	d ₂	d ₁	L ₀	d
N	mm	N	mm	N	mm	N	mm	(N/mm)	(mm)			mm
4,4	1,6	6,62	2,4	6,9	2,8	8,8	3,2	2,94	2,0	3,0	10	0,4
	2,4		3,6		4,2		4,8	1,96			15	
	3,2		4,8		5,6		6,4	0,98			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	0,98			25	
7,8	1,6	11,6	2,4	14,5	2,8	15,7	3,2	4,9	2,6	4,0	10	0,6
	2,4		3,6		4,2		4,8	2,94			15	
	3,2		4,8		5,6		6,4	2,94			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	1,96			25	
17,7	2,4	26,5	3,6	32,4	4,2	35,5	4,8	7,85	4,0	6,0	15	0,9
	3,2		4,8		5,6		6,4	5,88			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	4,9			25	
	4,8		7,2		8,4		9,6	3,92			30	
31,4	2,4	47,1	3,6	55,6	4,2	62,8	4,8	12,75	5,4	8,0	15	1,2
	3,2		4,8		5,6		6,4	9,81			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	7,85			25	
	4,8		7,2		8,4		9,6	6,86			30	
49,0	2,4	73,6	3,6	85,8	4,2	98,0	4,8	12,75	6,5	10,0	15	1,5
	3,2		4,8		5,6		6,4	9,81			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	7,85			25	
	4,8		7,2		8,4		9,6	6,86			30	
70,6	2,4	106,9	3,6	124,1	4,2	141,2	4,8	17,65	8,0	12,0	15	1,8
	3,2		4,8		5,6		6,4	14,71			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	12,75			25	
	4,8		7,2		8,4		9,6	10,79			30	
96,1	2,4	144,2	3,6	167,7	4,2	192,2	4,8	24,52	9,3	14,0	15	2,2
	3,2		4,8		5,6		6,4	19,61			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	17,65			25	
	4,8		7,2		8,4		9,6	15,4			30	
125,5	2,4	188,3	3,6	219,8	4,2	251,1	4,8	31,38	10,7	16,0	15	2,4
	3,2		4,8		5,6		6,4	26,48			20	
	4,0		6,0		7,0		8,0	22,56			25	
	4,8		7,2		8,4		9,6	19,61			30	

3413.0

Schraubendruckfedern - rundem Drahtquerschnitt
Compression springs - round wire, not painted springs, with anti-rust lubricant
Molle per stampi - filo tondo

Vijačne, tlačne vzmeti - okrogla žica, nebarvana s protikorozijskim nanosom
Spirálové pružiny - kruhový profil drátu
Opruga, okrogla žica



3413.0 - d₁ x L₀

S ₁ (16%L ₀)		S ₂ (24%L ₀)		S ₃ (28%L ₀)		S _n (32%L ₀)		c	d ₂	d ₁	L ₀	d
N	mm	N	mm	N	mm	N	mm	(N/mm)	(mm)			mm
125,5	12,0 12,8	188,3	18,0 19,2	219,8	21,0 22,4	251,1	24,0 25,6	10,79 9,81	10,7	16,0	75 80	2,4
158,9	4,0	238,3	6,0	280,4	7,0	317,7	8,0	40,21	12,0	18,0	25	2,8
	4,8		7,2		8,4		9,4	33,34			30	
	5,6		8,4		9,8		11,2	28,44			35	
	6,4		9,6		11,2		12,8	24,52			40	
	7,2		10,8		12,6		14,4	22,56			45	
	8,0		12,0		14,0		16,0	19,61			50	
	8,8		13,2		15,4		17,6	17,65			55	
	9,6		14,4		16,8		19,2	16,67			60	
	10,4		15,6		18,2		20,8	15,69			65	
	11,2		16,8		19,6		22,4	14,71			70	
	12,0		18,0		21,0		24,0	13,73			75	
	12,8		19,2		22,4		25,6	12,75			80	
	14,4		21,6		25,2		28,8	10,79			90	
196,1	4,0	294,2	6,0	346,3	7,0	392,3	8,0	49,03	13,5	20,0	25	3,0
	4,8		7,2		8,4		9,4	41,19			30	
	5,6		8,4		9,8		11,2	35,30			35	
	6,4		9,6		11,2		12,8	30,42			40	
	7,2		10,8		12,6		14,4	27,46			45	
	8,0		12,0		14,0		16,0	24,52			50	
	8,8		13,2		15,4		17,6	22,56			55	
	9,6		14,4		16,8		19,2	20,59			60	
	10,4		15,6		18,2		20,8	18,63			65	
	11,2		16,8		19,6		22,4	17,65			70	
	12,0		18,0		21,0		24,0	16,67			75	
	12,8		19,2		22,4		25,6	15,69			80	
	14,4		21,6		25,2		28,8	13,73			90	
	16,0		24,0		28,0		32,0	12,75			100	
237,3	4,0	356,0	6,0	415,9	7,0	474,6	8,0	59,82	14,7	22,0	25	3,4
	4,8		7,2		8,4		9,4	49,03			30	
	5,6		8,4		9,8		11,2	42,17			35	
	6,4		9,6		11,2		12,8	37,27			40	
	7,2		10,8		12,6		14,4	33,34			45	
	8,0		12,0		14,0		16,0	29,42			50	
	8,8		13,2		15,4		17,6	27,46			55	
	9,6		14,4		16,8		19,2	24,52			60	
	10,4		15,6		18,2		20,8	22,56			65	
	11,2		16,8		19,6		22,4	21,57			70	
	12,0		18,0		21,0		24,0	19,61			75	
	12,8		19,2		22,4		25,6	18,63			80	
	14,4		21,6		25,2		28,8	16,67			90	
	16,0		24,0		28,0		32,0	14,71			100	
307,0	4,0	459,9	6,0	537,9	7,0	613,9	8,0	76,49	17,0	25,0	25	3,8
	4,8		7,2		8,4		9,6	63,74			30	
	5,6		8,4		9,8		11,2	54,92			35	
	6,4		9,6		11,2		12,8	48,05			40	
	7,2		10,8		12,6		14,4	42,17			45	
	8,0		12,0		14,0		16,0	38,25			50	
	8,8		13,2		15,4		17,6	35,30			55	
	9,6		14,4		16,8		19,2	32,36			60	
	10,4		15,6		18,2		20,8	29,42			65	
	11,2		16,8		19,6		22,4	27,46			70	
	12,0		18,0		21,0		24,0	25,50			75	
	12,8		19,2		22,4		25,6	23,54			80	
	14,4		21,6		25,2		28,8	21,57			90	
	16,0		24,0		28,0		32,0	19,61			100	
414,0	8,0	621,0	12,0	724,6	14,0	828,0	16,0	51,94	20,0	30,0	50	4,5
	9,6		14,4		16,8		19,2	44,10			60	
	11,2		16,8		19,6		22,4	37,24			70	
	12,8		19,2		22,4		25,6	32,34			80	
	14,4		21,6		25,2		28,8	28,42			90	
	16,0		24,0		28,0		32,0	25,48			100	
	20,0		30,0		35,0		40,0	20,58			125	